

13.10.2014 Výměna DVD mechaniky + aktualizace Columbus ve Škoda Octavia 2010



Navigace s naprosto „mrtvou“ DVD mechanikou – nenačítala vůbec nic + vydávala podezřelé zvuky při otáčení DVD médií. Vyměněna kompletní šachta DVD mechaniky. Poté aktualizován firmware Columbusu na poslední verzi, odblokován obraz za jízdy a instalovány nejnovější mapy Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny + 3 dny čekání na nový díl.

