

12.12.2014 Výměna nefunkčního FM tuneru 2G v Audi A6 2007



V autě postupně sláblo FM rádio, až přestalo „hrát“ úplně, a nebylo schopno naladit žádnou stanici. Vadná FM jednotka (umístěna vzadu v kufru). Jednotka vyměněna za novou, znovu nakódována pomocí diagnostiky. Celkový čas hodina + cca týden čekání na díly.

