

14.3.2015 Čistění + firmware + aktualizace navigace RNS 510 ve VW Passat 2008



Dotyková jednotka kolumbus již nepřehrávala žádná DVD. Rozebrána a vyčištěna. Následně instalace nejnovějšího firmware a mapy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

