

1.9.2015 Oprava + aktualizace navigace CCC Professional v BMW 525 2004



BMW přivezeno s restartující se jednotkou Professional – nefungovalo vůbec nic, pouze se zobrazovalo a vypínalo logo. Vyměněna vadná elektronika v CCC. Aktualizován firmware jednotky CCC na poslední verzi. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + 12 dní čekání na díly.

