

2.10.2015 Oprava restartující navigace CCC Professional v BMW 535 2004



Tradiční závada BMW navigací – jednotka se neustále restartuje a není funkční.
Vyměněna vadná elektronika. Celkový čas instalace cca 4 hodiny + 14 dní čekání na díly.

