

7.11.2015 Oprava + čeština + aktualizace navigace DX ve Škoda Octavia 2003

Zákazník přijel se „zaseklou“ navigací – ukazovala stále stejnou polohu. Po kontrole systému zjištěna vadná GPS anténa, a vyměněna. Instalován nejnovější firmware jednotky DX, a následně i instalace češtiny včetně českých hlasových pokynů navigace. Vyčištěna optika laseru. Vloženo CD s poslední vydanou mapou 2013-14. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

