

9.11.2015 Oprava restartující se jednotky CCC Professional v BMW 320 2006

Zákazník přijel s vadnou jednotkou multimédií – po otočení klíčku zapalování se na displeji stále dokola rozsvítilo a zhasínalo logo BMW. Nutná výměna části elektroniky. Jednotka opravena, vložena zpět do vozu, a diagnostikou znovu nakódována výbava a funkce vozu. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca 10 dní čekání na díly.

