

1.12.2015 Výměna laseru navigace RNE-E v Audi A6 2004



Navigace nenačítala mapy, nepomohlo už ani vyčistění optiky. Objednán a následně vyměněn komplet laser. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca 14 dní čekání na díly.

