

**18.4.2016** Oprava + aktualizace nefunkčního systému MMI 2G v Audi A6 2008

Zákazníkovi se při cestě do Vídně zasekl systém MMI, a po restartu již nenajel, v autorizovaném servise byla nabídnuta pouze výměna za nové díly, což vzhledem k odhadované investici cca 120.000 odmítl, a následně přijel k nám... Zjištěna vadná řídicí jednotka MMI, a vadný FM tuner. Objednána potřebné díly a posléze vyměněny. Automobil znovu nakódován. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Vloženo DVD s nejnovější mapou. Diagnostikou doplněny chybějící funkce (denní svícení, ukazatel baterie, zamykání atd.). Celkový čas instalace cca 4 hodiny + cca 10 dní čekání na díly.

