

30.4.2016 Čistění + odblok + aktualizace naví RNS 510 ve Volkswagen Sharan 2012

Nově pořízený vůz s původní mapou, a s nefunkční mechanikou DVD - nešlo zasunout DVD. Jednotka demontována, vyčištěna a vyměněna vadná DVD mechanika.

Aktualizován firmware RNS na poslední verzi. Odblokován obraz médií. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny + cca 10 dnů čekání na novou mechaniku.

