

**17.6.2016** Aktualizace navigace Denso MMM2 v LandRover Freelander 2 2008

Zákazník si pořídil nové mapy, ale navigace je nedokázala načíst a zasekla se. DVD mechanika je dost nešťastně umístěna pod sedadlem spolujezdce, větrák pro chlazení tak kromě vzduchu nasává i veškerý prach z podlahy. Jednotka vymontována a kompletně vyčištěna. Aktualizován firmware jednotky Denso na poslední verzi. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas cca hodina. Realizováno s dojezdem ke klientovi do Rožnova pod Radhoštěm.

