

**29.7.2016** Výměna vadné jednotky EchoTrack v Mercedes – Benz 2541 Actros 2008



V kamiónu přestal korektně fungovat dispečerský systém EchoTrack – kamión se v online sledování zobrazoval jako stojící na stejném místě. Vadná část jednotky EchoTrack vyměněna za novou, následně znovu oživena a zapojena do online systému dispečinku. Celkový čas instalace cca 2 hodiny. Realizováno s dojezdem do garáží klienta v Ostravě – Hrušově.

