

13.12.2016 Čistění + výměna laseru MMI 2G v Audi A6 2005



Zákazník přijel s autem, ve kterém nefungovala ani jedna optická mechanika. Jednotka CD měniče demontována a kompletně vyčištěna, a poté opět funkční. Nicméně v jednotce navigace bylo potřeba vyměnit optiku – čistění už nepomohlo. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + 7 dní čekání na díly.

