

**1.3.2017** Oprava tuneru rádia MMI 3G v Audi A6 2009

Stálý zákazník přijel s nefunkčním MMI systémem – dle jeho popisu dojel do myčky s rádiem, ale po myčce něco luplo a vše se vypnulo. Po analýze zjištěno zatečení vody v zadní části auta, a následkem byl vyhořelý tuner rádia. Objednány potřebné díly a posléze vše vyměněno. Celkový čas instalace cca hodina + cca týden čekání na díly.

