


**2.5.2017** Výměna mechaniky + čeština + aktualizace MMI 2G v Audi A8 2004

Nový majitel vozu přijel bez aktivní navigace. Systém MMI nedokázal načíst mapu. Jednotka navigace vytažena, kompletně vyčištěna, nicméně zde už čištění nepomohlo. Objednána nová DVD mechanika a posléze vyměněna. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Instalována čeština, včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s nejnovější mapou. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + 10 dnů čekání na díly.

