

9.5.2017 Oprava nefunkčního CD měniče pro MMI 2G v Audi Q7 2008

Zákazník přijel s nefunkčním CD měničem, byl přeposlán ze zlínského Audi, kde „to“ uměli řešit pouze výměnou za nový kus, v ceně okolo 50.000. Vadný měnič demontován z vozu, vyměněná vadná mechanika, poté měnič znovu složen a namontován zpět. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + 6 dní čekání na díly.

