

27.7.2017 Inovace tovární Bluetooth handsfree ve Škoda Superb 2011



Nově přivezený vůz z Německa, který ale majitel nedokázal zprovoznit se svým mobilem. Příčinou byl starší typ jednotky handsfree, která neměla podporu na nejnovější typy telefonů. Jednotka vyměněna a znovu nakódována výbava vozu. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

