

29.9.2017 Výměna DVD mechaniky Carminat v Renault Laguna 2006



Zákazník přijel s nefunkční navigací - DVD mechanika nereagovala na vloženou mapu. Jednotka navigace vytažena, kompletně vyčištěna, nicméně mechanika stále nereagovala. Objednána tedy nová DVD mechanika a posléze vyměněna. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca týden čekání na díl.

