

24.11.2017 Oprava + čeština + aktualizace MMI 2G v Audi S5 2007



Zákazník zakoupil vůz s nefunkčním MMI systémem – na displeji se zobrazovalo jen chybové hlášení, a celkově nebyl funkční. Při prohlídce zjištěna vada v hlavní jednotce MMI, a několik nesrovnalostí ve výbavě vozu (dvě řídicí jednotky pocházely z jiného modelu Audi), včetně aktivní ochrany součástí – neseděly VIN kódy. Provedena oprava řídicí jednotky MMI. Znovu nakódována výbava vozu, vyřešeny všechny diagnostické závady v MMI. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Instalována čeština, včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 8 hodin.

