

26.1.2018 Výměna displeje + čeština + aktualizace RNS-E v Audi A6 2005

Zákazník přijel s víceméně nefunkčním multimediálním systémem – displej svítil pouze bíle, a bylo potřeba jej vyměnit za nový. Displej objednaný a posléze vyměněn. Aktualizován firmware RNS-E na poslední verzi. Instalována čeština, u této verze navigace bez českých hlasových pokynů navigace – ty zůstávají v původním jazyce. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca hodina + týden čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](https://www.facebook.com/servisnavigaci), [Instagram](https://www.instagram.com/servisnavigaci) a [Tweeter](https://twitter.com/servisnavigaci). Více na www.servisnavigaci.cz)