


3.5.2018 Oprava CD měniče k RNS2 ve Volkswagen Touran 2011



Zákazník přijel s nefunkčním CD měničem – vůz takto koupil. Měnič demontován, rozebrán a objeveno zlomené zaseknuté CD. Mechanika rozebrána a CD vytaženo. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](https://www.facebook.com), [Instagram](https://www.instagram.com) a [Tweeter](https://www.tweeter.com). Více na www.servisnavigaci.cz)