

14.6.2018 Oprava + aktualizace Kenwood DNX 9210BT ve Škoda Superb 2011

Automobil dovezen z Německa, s nefunkčními tlačítky ovládání rádia na volantu. Demontována palubní deska, a po prohlídce zjištěn vadný konektor ovládání. Tento opraven, a vše znovu složeno. Instalován nejnovější firmware Kenwood. Aktualizován firmware Garmin na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)