


14.12.2018 Čistění CD měniče u RNS2 ve Volkswagen Sharan 2007



Je to překvapivé, ale i dnes jsou stále lidé co vyžadují CD měniče. Což samozřejmě schvalujeme, ptže kvalita zvuku u CD je stále výrazně jinde než sebelepší MP3 ☺
Zákazník si pořídil nový vůz, částečně i kvůli CD měniče, který se ale ukázal nefunkční, a tak přijel na kontrolu. Po prohlídce a demontáži CD měniče vyčištěna optika laseru, a CD měnič opět plně funkční. Celkový čas instalace cca hodina.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)