

4.2.2019 Oprava + aktualizace RNS 510 ve Volkswagen Tiguan 2008

Zákazník si přes internet někde objednal mapu a při pokus o aktualizaci se systém zasekl a už nerozjel. Při prohlídce zjištěno že DVD neobsahuje mapu pro tento typ ale nějaký upravený software z jiného modelu. Aktualizován firmware RNS na poslední verzi. Odblokován obraz médií. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace 4 hodiny.

