

19.2.2019 Oprava + aktualizace RNS 510 ve Volkswagen California 2008



Zákazník přijel s vadnou RNS 510 – nereagovala na doteky. Po prohlídce zjištěna vada na základní desce. Tato objednána a posléze vyměněna. Aktualizován firmware RNS na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny + týden čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na [www.servisnavigaci.cz](http://www.servisnavigaci.cz))