

13.3.2019 Oprava GPS + montáž Handsfree k RNS 510 ve VW Multivan 2013



Zákazník si pořídil nový vůz bez handsfree, a se zvláště se chovající navigací – ukazovala poměrně nepřesnou polohu. Zá vadu na navigaci způsoboval poškozený modul antény, zřejmě při nedávné výměně čelního okna, a tedy byla provedena výměna GPS antény za novou. Dále instalován mikrofón a potřebné kabely, a zabudováno originální Bluetooth handsfree. S propojením i na malý displej mezi „budíky“. Nakódována nová výbava vozu. Celkový čas instalace cca 7 hodin.

