

21.6.2019 Oprava + aktualizace Clarion NX 501 E v KIA Sportage 2010



Zákazník k nám byl odkázán autorizovaným servisem, kde 2x zaplatil za opravu „něčeho“, ale problém se neodstranil. Navigace ve voze měla problémy se signálem GPS. Po prohlídce zjištěna vada v software i vadná GPS anténa. Anténa vyměněna, a znovu přehrán a aktualizován software Clarion. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

