

30.9.2019 Kódování dodělaného tažného zařízení v Audi Q7 2017



Zákazník si v servise nechal namontovat tažné zařízení, ovšem servis neuměl nakódování jednotek, takže po montáži naskočilo několik chybových hlášení, ani nebyla nabídka přívěsu v menu MMI. Diagnostikou nakódována nová výbava vozu. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

