

9.10.2019 Výměna zadních světel na LED verzi v Audi A6 2004



Majitel vozu se rozhodl pro „omlazení“ vzhledu tohoto modelu, koupil si zadní LED světla z faceliftu, a přehodil si je. Jenže světla blikala/svítila jinak než by měla, a tak přijel na výměnu a nakódování. Diagnostikou nastaveny nové/správné parametry pro LED světla a následně provedena výměna. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

