

14.10.2019 Čistění + čeština + mapy MMI 2G v Audi A8 2002



Partnerský autoservis si objednal úpravy. Bohužel CD měnič již nedokázal načítat software, a tak byl pro instalaci použit náhradní CD měnič. Jednotka CD měniče vytažena a kompletně vyčištěna. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Instalována čeština, včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s nejnovější mapou. Vše složeno, odzkoušeno, a vše funkční. Celkový čas instalace cca 5 hodin. Realizováno s dojezdem do Rožnova pod Radhoštěm.

