

8.11.2019 Čistění + čeština + mapy RT4 v Peugeot 407 SW 2009



Zákazník si u svého dealera zakoupil aktualizaci map, ale tato nešla nainstalovat. Dealer tradičně navrhoval výměnu celé jednotky za cca 35.000, což zákazník pochopitelně odmítl, a raději si udělal výlet přes celou republiku k nám... Jednotka RT demontována a kompletně vyčištěna. Po vložení mapy navíc zjištěna závada na mechanismu DVD mechaniky – přítlačné kolečko mechaniky už prokluzovalo a bylo nutné jej pak po celou dobu instalací držet ručně 😊 Aktualizován firmware RT na poslední verzi. Instalována čeština, u této verze bez českých hlasových pokynů navigace, ty zůstávají v původním jazyce. Instalovány nejnovější mapy Evropy. Celkový čas instalace cca 5 hodin.

