

**6.12.2019** Oprava + aktualizace CCC Professional v BMW 330 2007

Zákazník přijel s nefunkčním systémem – displej se pouze na chvíli zapnul a ukázal logo, poté se opět vypnul. Častá bolest této generace BMW znamená výměnu částí elektroniky. Objednány a posléze vyměněny potřebné díly. Vše opět zabudováno zpět do vozu. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca 10 dní čekání na díly.

