

28.1.2020 Oprava CD měniče + úpravy MMI 2G v Audi A6 2004



Klient dorazil s nefunkčním přehrávačem CD. Po prohlídce zjištěna vada v CD měniči. Objednány a vyměněny potřebné komponenty. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Instalována čeština, včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s mapou Evropy 2018, dále se tato navigace nepodporuje. Doplněno zobrazení stavu baterie, stavu oleje, zobrazení klimatizace a logo S6 na displeji. Celkový čas instalace cca 5 hodin + cca týden čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)