

11.3.2020 Oprava MIB Navi System Plus v Seat Leon 2017



Autobazar přivezl z Německa auto, bez funkčního „rádia“ – po nastartování se pouze ukázalo logo Seat na displeji, ale nic víc, ani obraz ani zvuk. Po prohlídce zjištěna vada v elektronice MIB jednotky. Objednány a vyměněny vadné díly. Vše odzkoušeno a funkční. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace 2 hodiny + cca 10 dnů čekání na díly.

