

31.3.2020 Montáž 2DIN autorádia ve Volkswagen Passat 1998

Nová majitelka vozu si koupila přes internet nové rádio, a přijela, protože „to nějak nepasovalo“. Důvod velmi jednoduchý – byly ustrženy veškeré konektory... Dráty rozpleteny, nadstaveny a doplněn chybějící ISO konektory, i uchycovací rámeček. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Twitter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)