

29.6.2020 Oprava CD mechaniky rádia v Cadillac CTS 2006



Zákazník měl vůz v servise na opravy, a po vyzvednutí zjistil, že není funkční CD přehrávač. Sehnal si jiné, na pohled stejné rádio, ale v autě nebylo funkční – i přes stejnou podobu to byl jiný typ rádia. Poté k nám přijel. Rádio demontováno a po prohlídce zjištěny poohýbané plechy CD mechaniky a zlomené plasty – zřejmě se v servise „něco stalo“, a pak se snažili to napravit, ale nepovedlo se. Po narovnání a promazání CD mechanika opět funkční. Celkový čas instalace cca hodina.

