

31.8.2020 Oprava navigace PCM 3.1 v Porsche Panamera 2012



Zákazník byl s vozem nejdříve u značkového servisu, kde problém nevyřešili, a tak si našel nás. Navigace mu ukazovala polohu cca 300 km mimo skutečnost. Po prohlídce zjištěna závada na GPS modulu. Tento vyměněn, vše odzkoušeno a v pořádku. Celkový čas instalace cca hodina.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)