

## 7.4.2021 Oprava originální navigace v KIA Sportage 2017



Majitel vozu byl na výměnu čelního skla. Bohužel lepidlo zřejmě špatně přilnulo, a následkem toho do auta zateklo, což odnesl multimediální systém. Okno bylo přelepeno znovu a poté přijel s nefunkčním „rádiem“. Demontována palubní deska a vytaženy veškeré komponenty středového panelu. Vše rozděláno a vysušeno. Následně složeno zpět, odzkoušeno a hotovo.... Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca 8 hodin sušení.

