

1.6.2021 Oprava magnetoelektroniky sloupku řízení Porsche Macan S 2016

Partnerský autoservis po předchozí konzultaci přivezl na vozíku vůz zákazníka s úsměvnou závadou – auto dokázalo jet pouze rovně, nešlo zatáčet. Dealerem naceněnou nabídku výměny celého řízení cca 210.000 Kč zákazník odmítl, tak jsme řekli, že to zkusíme. Po prohlídce zjištěna vadná elektronika v elektromagnetickém systému řízení (příčinou byla zatečená voda...). Objednány potřebné komponenty a poté provedena výměna. Následně s autem naježděno cca 500 km na ověření, že je vše OK, a poté zavezeno zákazníkovi zpět po vlastních kolech ☺ Konečná cena se pohybovala okolo 15% ceny kompletní výměny. Celkový čas instalace 7 dnů.

