

15.6.2022 Výměna displeje CIC Premium v BMW X5 2013



Kamarád zákaznice ze Slovenska, a náš pravidelný klient, se nejdříve přijel zeptat na možnosti – displej v jejím autě nic nezobrazoval, byl černý. Její mechanik na Slovensku stanovil náklady na opravu na cca 40.000 Kč, což se jim zdálo hodně. Po následné prohlídce vozu objednan starší stejný displej, který po rozbalení vypadal „jako nový“, s cenou včetně montáže za méně než ¼ ceny. Celkový čas instalace cca hodina + cca 4 dny čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.javorsky.cz