

19.4.2014 Výměna antény + aktualizace RNS 510 ve Volkswagen Golf 2008



Auto dovezeno z Itálie. Autobazar prodal vůz zákazníkovi s nefunkční anténou, bohužel zákazník uvěřil informaci autobazaru, že to není vada, ale pouze staré mapy. Zákazník tomu, jakožto laik, rok věřil, než mu to začalo být divné ☺ Tedy, ve voze vadná GPS anténa. Instalována nová anténa, do palubní desky. Následně aktualizován firmware navigace a nejnovější mapy + odblokován obraz za jízdy. Realizováno s dojezdem do partnerského autoservisu Auto Chodura v Havířově, kde je vůz servisován. Celkový čas 5 hodin.

