

28.5.2014 Oprava RNS510 + čištění a aktualizace map ve VW Multivan 2002



Multimediální jednotka RNS 510 po neodborném pokusu o aktualizaci řídicího programu – neustále se restartovala. Naštěstí pouze softwarová záležitost – instalován poslední správný software. Rovněž vyčištěn laser mechaniky. Poté aktualizovány nejnovější mapy a odblok obrazu. Realizováno s dojezdem k zákazníkovi do Ostravy - Martinova. Celkový čas instalace cca 5 hodin.

