

16.12.2014 Čistění laseru v CD měniči HU-850 ve Volvo XC70 2006



Originální rádio s CD měničem Volvo HU-850 již nedokázalo přehrát vůbec žádné CD. Ve Volvu není možno rádio vytáhnout samostatně, je nutno demontovat nejprve středový panel, poté sloupek a až pak střed palubní desky, a až v této chvíli lze rádio odšroubovat a vytáhnout ven. Laser byl vyčištěn, a palubka opět složena. Rádio opět přehrává jak originály, tak Verbatim... Celkový čas cca 3 hodiny.

