

29.12.2014 Oprava + čeština + aktualizace navigace MMI 2G v Audi A6 2005



V pátých dveřích auta se vlivem „únavy materiálu“ přelomila hadička ostříkovače, a voda z ostříkovače vytopila zesilovač a navigaci. Než zákazník dojel na termín opravy, tak ještě stihl prasknout čelní sklo, a při výměně čelního skla firma přiskřípla kabel řídicí jednotky MMI – MMI vyzkratována a systém tak kompletně umřel. Auto přijelo bez funkční výbavy – žádný zvuk, displeje černé. Vyměněn zesilovač, DVD mechanika navigace a řídicí jednotka MMI. Poté znovu nahrán firmware systému, nakódovány všechny jednotky, instalována čeština včetně českého hlasu navigace a vloženo DVD s nejnovější mapou. Celkový čas cca 10 hodin + týden čekání na náhradní díly.

