

27.1.2015 Čistění + čeština + aktualizace navigace CCC Professional v BMW 520 2005



Vůz dovezen z Prahy, bez funkční multimediální výbavy, s podivně se chovajícím systémem CCC Professional (časté restarty, anebo kompletní nefunkčnost), zřejmě po pokusu o aktualizaci. Přeprogramována Gateway a hlavní jednotka. Jednotka CCC demontována z vozu, vyměněna základní deska. Vyčištěn laser a nahrán nový software. Instalována čeština včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s nejnovější mapou. Celkový čas instalace cca 5 hodin + 3 dny čekání na potřebné díly.

