

4.3.2015 Instalace českého menu do systému MMI 2G v Audi A6 2005



Nově pořízený vůz ve velmi slabé doplňkové výbavě - bez tovární navigace i Bluetooth handsfree. Instalace posledního firmwaru 2G, a poté instalace českého menu (bez navigace systém „nemluví“). Navigaci i telefon je možno v případě zájmu/potřeby doinstalovat... Realizováno s dojezdem ke klientovi do Opavy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

