

11.5.2015 Výměna vadného originálního autorádia v Seat Alhambra 2005

V zabudovaném rádiu přestalo svítit podsvětlení tlačítek, nefungovala CD mechanika radio „samo“ vypínalo zvuk. Vzhledem k odhadované ceně potřebných součástí bylo rozumnější sehnat použité stejné autorádio. Toto vloženo, a diagnostikou nakódováno podle dané výbavy auta. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + týden než přišlo jiné rádio.

