

24.6.2015 Čistění + aktualizace navigace RNS 510 ve Volkswagen Touran 2007



Jednotka nenačítala žádná DVD, silně zaprášená. Demontována z vozu, a kompletně vyčištěna, včetně optiky laseru. Poté aktualizován řídicí firmware RNS 510 na poslední verzi. Nakonec instalovány nejnovější mapy. Realizováno s dojezdem ke klientovi do Vizovic. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

