

16.7.2015 Výměna vadné jednotky EchoTrack v Mercedes - Benz 2541 Actros 2008



Jednotka EchoTrack pro dispečerský a navigační systém se zasekla na místě, a přestala reagovat na pohyb kamiónu, ani nekomunikovala přes online s dispečerem. Po demontáži zjištěna kompletní nefunkčnost – tedy vyměněna za jinou. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

