

29.7.2015 Oprava restartující se navigace RNS 510 ve Volkswagen Passat 2008



Jednotka se při cestě v zahraničí zasekla, a od té doby se pouze dokola restartovala = po zapnutí se rozsvítilo logo a zase zhaslo, a takto stále dokola... Vyměněna část elektroniky a instalován poslední firmware. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca 10 dní čekání na díly.

